

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE</b>
VT M1		22/08/2019	19 016 167
<b>GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS</b>		<b>RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS</b>	
Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		<b>Document(s) présenté(s) :</b> Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice	
<b>IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE</b>			
N° D'AGRÈMENT : S076S173 TÉLÉPHONE : 02.35.33.22.78 TÉLÉCOPIE : 02.35.33.54.02 NOM DU CENTRE : <b>CONTROLE AUTO MONTVILLE</b> ADRESSE : 41 Rue de Fontaine 76710 MONTVILLE			
<b>IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>			
DORANGE CEDRIC		076D1189	
<b>CACHET DU CENTRE</b>	<b>VISA DU CONTRÔLEUR</b>		
AUTOSUR SARL Contrôle Auto Montville 41 Rue de Fontaine 76710 MONTVILLE TEL. 02 35 33 22 78 N° SIRET 504 238 577 00010 N° AGR S 076 S 173			
<b>VÉHICULE CONTRÔLÉ (*)</b>			
N° immatriculation	Date	Date 1 <sup>re</sup> mise en circulation	
EA-414-KQ	14/03/2016	14/03/2016	
Genre	Marque	Type	
VP	MINI	M10MN1VP003B878	
N° dans la série du type		En.	Puiss.
WMWXS510002D49118		ES	
Kilométrage inscrit au compteur	Désignation Commerciale du véhicule		
29497	MINI		
(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule.			
<b>PROPRIÉTAIRE</b>			
Nom, Prénom :			
AGISSANT POUR LE COMPTE DE VP AUTO			
Domicile :			
HOTEL DES VENTES			
555 RTE DE DIEPPE			
Code postal - Commune :			
76710 ANCEAUMEVILLE			
Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats.			
<b>***** MESURES *****</b>			
<b>** FREINAGE **</b>		<b>** FORCES VERTICALES **</b>	
Roue par roue Essieu par essieu		Essieu AV : 865daN AR : 521daN	
AV : 296daN/317daN 296daN/317daN		<b>** DIRECTION **</b>	
AR : 177daN/171daN 177daN/171daN		Ripage essieu AV : -5.6m/km	
Déséquilibre AV : 7% AR : 4%		<b>** POLLUTION **</b>	
Efficac. tot. : 69% Stationn. : 22%		CO: 0.03% Acc.: 0.13% Lamb.: 1.010	
<b>** ECLAIRAGE **</b>		<b>** SUSPENSION **</b>	
Hauteur : Inf. à 0.8m		Dissymétrie AV : 9% AR : 11%	
AVG : -2.0% AVD : -2.4%			
<b>INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO</b>			

\* : Ce défaut donne lieu à la prescription d'une contre-visite lors d'un Contrôle Technique Réglementaire.