

BILAN EXPERT

(185 points de contrôle)

Genre : **VP**
Kms compteur : **100111**
1ère MEC : **04/02/2022**

Marque : **PEUGEOT**
Couleur : **Bronze médium métal**
N° de série : **VR3UBYHTKM5901195**

Modèle : **208**
CO2 (g/km) : **107** Norme Euro : **6**

MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (18 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	MOTEUR : NIVEAUX (4 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	ETANCHEITE (13 points de contrôle)			• Turbo défaut détanchéité(traces d'huile)
	FIXATION (6 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	COURROIES ACCESSOIRES (2 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (6 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	Echappement, Pollution (7 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
CONFORT - SECURITE	IDENTIFICATION (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (30 points de contrôle)			• Pare-brise : eclats
	DIRECTION (11 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	TRAIN (8 points de contrôle)			• Liaisons élastiques : détérioration mineure Avg Avd
	TRANSMISSION/ROULEMENT (3 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	JANTES & PNEUS (4 points de contrôle)			• Pneumatiques : usure importante Avd
				• Jantes : détérioration mineure Avg Avd Arg Ard
				• Pneumatiques : déformé ar
	FREINAGE (18 points de contrôle)			• Plaquettes et disques de frein av usure prononcée
	SUSPENSION (5 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	INFRASTRUCTURE (11 points de contrôle)			• Ouvrants : Trappe à carburant cassée • Traces de frottement sur le berceau avant Carter de protection sous moteur absent
	ASPECT CARROSSERIE (6 points de contrôle)			• Carrosserie : choc porte Ard mauvaise fixation bouclier Ar coup(s) léger(s)/ rayure(s) • Carrosserie : traces de réparation Av
	INTERIEUR (5 points de contrôle)			• Sièges : Mauvaise fixation de la plage ar Odeur de cigarette
				• Tapis : brulures sur tapis avd • Sièges : tachés ; Garnitures intérieures griffées et tachées
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)			• Ciel de toit : taché
	ESSAI ROUTIER (9 points de contrôle)			• Tenue cap : Tire légèrement à droite

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence :21568801442

Appréciation globale :

