



RAPPORT RELATIF AU VEHICULE SUIVANT :

Audi Q2 (GA) 5P (16-) - 30 TSI 115CH

Immatriculation (A) FQ-252-BL

VIN (E) WAUZZZGA7LA052351

Kilométrage 10 164 KM Compteur

Année : 2020, Type Mines : M10AUDVP048G551, Date de MEC (B) : 28/05/2020, Carrosserie (J3) : BREAK, Puissance (cv fiscaux) (P6) : 6, Boite de vitesse : BVM6, Genre (J1) : VP, Couleur : NOIR, Nature peinture : Métal Vernis, Energie (P3) : ESSENCE, Nb. Places assises : 5, Nb. Portes : -, Nationalité : FRANCE, Date établi. du certif. d'immat. : 28/05/2020, TVA récup. ? : OUI

Etat général NORMAL

Véhicule techniquement réparable OUI

Véhicule éco. réparable OUI

Procédure V.E. OUI

Critère de dangerosité

- SP4 : Dysfonctionnement Sécurité des personnes

Valeur à neuf € H.T. € T.T.C.

Valeur VRADE

Valeur résiduelle

Diff. des valeurs

T.V.A. : NULL

Lieu d'examen PARC WALON

Adresse 77290 MITRY-MORY

Véhicule sous procédure V.G.E Véhicule techniquement réparable, sous procédure VGE (article L 327-5 du code de la route) La remise en état de ce véhicule ne peut être envisagée que sous contrôle d'expert agréé VE avec suivi des travaux et contrôles permettant à l'expert de lever l'opposition de circuler qui affecte ce véhicule. La remise en circulation de ce véhicule ne pourra être effective que lorsque nous aurons établi notre rapport de conformité.

Conclusions (Montants exprimés en euros)

| Tps (U.T) | Taux (€ H.T.) | Remise % | Total € H.T. |
|-----------|---------------|----------|--------------|
| T1 | 18.2 | 100 | 0 |
| T2 | 11 | 100 | 0 |
| TP | 14 | 100 | 0 |
| lp | 14 | 55 | 0 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Total M.O. | 2 920,00 |
| Total pièce(s) | 5 515,15 |
| Total Forfait | 285,00 |
| Total Peinture | 2 170,00 |
| Total HT | 10 890,15 |
| Montant TVA | 2 178,03 |
| Total TTC | 13 068,18 |

* T : Tôlerie, M : Mécanique, S : Sellerie, E : Electricité, D : Débrosselage.
Durée des travaux théorique : 7 jr(s). (T.V.A. 20%)
Coût d'immobilisation : 0,00 €

Dans le cadre de l'expertise de véhicules, nous sommes amenés à traiter des données à caractère personnel (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants, au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de notre mandant, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : gdpr.southwesteurope@dekra.com. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

| Pneumatiques | Usure | Marque | Dimensions |
|--------------|--------|-------------|------------|
| AVG | 6.5 mm | BRIDGESTONE | 215/55R17 |
| AVD | 6.5 mm | BRIDGESTONE | 215/55R17 |
| ARG Ext. | 6.5 mm | BRIDGESTONE | 215/55R17 |
| ARD Ext. | 6.5 mm | BRIDGESTONE | 215/55R17 |
| Secours | 0 mm | | R50 |

Personnes présentes, signatures :

Propriétaire / locataire :

Réparateur / réceptionnaire :

Confié à :

Expert signataire : PARMENTIER Damien 004735-VE

Evènement 1 LATÉRAL DROIT

Intensité Grande Angle 45°



| | |
|-----------------------|------------------|
| Total M.O. | 2 920,00 |
| Total pièce(s) | 5 515,15 |
| Total Forfait | 285,00 |
| Total Peinture | 2 170,00 |
| Total HT | 10 890,15 |
| Montant TVA | 2 178,03 |
| Total TTC | 13 068,18 |

| Qté | ELEMENT / LIBELLE | Réf. Constructeur | Opération | P.U. (€H.T.) | Vêt. | Rem | T1 | T2 | T3 | Tp |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------|------|-----|-----|----|----|-----|
| 1 | PORTE AV DR | 81A831052C | Échange/Peinture | 621.76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | PORTE AR DR | 81A833052C | Échange/Peinture | 580 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | GARNITURE TOIT | 81A867505 VU5 | Échange | 509.59 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PIED MILIEU DROIT | 81A809848 | Échange/Peinture | 477.24 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 2 |
| 1 | APPAREIL DE COMMANDE AIRBAG - TYPE A - NEUVE | 5Q0959655AR | Échange | 439.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AIRBAG GAU TOIT | 81A880741D | Échange | 325.95 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AIRBAG DR TOIT | 81A880742D | Échange | 325.95 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AIRBAG SIÈGE AV DR | 81A880242D | Échange | 285.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GARNISSAGE DOSSIER AV DR | 81A881806 HNS | Échange | 251.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEINTURE AV GAU | 81A857705A V04 | Échange | 251.52 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEINTURE AV DR | 81A857706A V04 | Échange | 251.52 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AILE AV DR | 81A821106 | Échange/Peinture | 235.76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | CEINTURE AR GAU | 81A857805A V04 | Échange | 129.74 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEINTURE AR DR | 81A857805A V04 | Échange | 129.74 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CAPITONNAGE DOSSIER AV DR | 81A881776 | Échange | 86.13 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ANCRAGE CEINTURE AV GAU | 5NA857756A MNB | Échange | 78 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ANCRAGE CEINTURE AV DR | 5NA857756A MNB | Échange | 78 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MOULURE POURTOUR AILE AV DR | 81A853718 4W3 | Échange/Peinture | 77.29 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 1 | MOULURE PORTE AV DR | 81A853960 4W3 | Échange/Peinture | 57.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 1 | MOULURE BAS DE CAISSE DR | 81A853890 9B9 | Échange | 53.75 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MOULURE PORTE AR DR | 81A853970 4W3 | Échange/Peinture | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 1 | PROTECTEUR PASSAGE DE ROUE AV DR | 81A821172B | Échange | 46.96 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CT PARTIEL | | Contrôle sur banc | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MOULURE POURTOUR AILE AR DR | 81A853818 4W3 | Échange | 38.38 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 1 | CHARNIÈRE SUP PORTE AR DR | VOIR DÉGARNISSAGE | Échange/Peinture | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHARNIÈRE INF PORTE AV DR | VOIR DÉGARNISSAGE | Échange/Peinture | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHARNIÈRE INF PORTE AR DR | VOIR DÉGARNISSAGE | Échange/Peinture | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHARNIÈRE SUP PORTE AV DR | VOIR DÉGARNISSAGE | Échange/Peinture | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOUCLIER AR | | Peinture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | EQUERRAGE PIED MILIEU DROIT | | Réparation | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | POSE SUR BANC DE REDRESSAGE | | Dépose/repose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | SUIVI VGE | | Contrôle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ESSAI ROUTIER FINAL APRES TRAVAUX | | Contrôle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DIAGNOSTIC | | Contrôle sur banc | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JANTE ALLIAGE ARD | | Forfait Rép. | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CONTRÔLE GÉOMÉTRIE | | Contrôle sur banc | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ERD | | Forfait Ech. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRAFES | Forfait Ech. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | INSONO | Forfait Ech. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |